



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Río
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0204-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: Se observa una de las puertas a sustituir



Foto 2: Se observa la pila deteriorada



Foto 3: se observa la necesidad e instalar azulejo



Foto 4: Se observa la necesidad de piso ceramico




Foto 5: Se observa la necesidad resane y pintura latex en paredes



Foto 6: Se observa la necesidad de torta de concreto para el lavado de manos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE NECESIDADES DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Río
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0204-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 7: Se observa una de las paredes para resane



Foto 8: Se observa la necesidad de reparar el muro perimetral



Foto 9: se observa la necesidad de la instalación de piso cerámico



Foto 10: se observa la necesidad de cambiar la chapa del aula modulo 1



Foto 11: Se observa la necesidad de cambio de chapa para aulas modulo 2



Foto 12: Se observa la necesidad de balcones para mejorar la seguridad de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIA DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0204-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 13: Se observa deterioro en piso modulo aula 2



Foto 14: Se observa la necesidad de instalar un portón para mayor seguridad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---