



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS NECESIDADES DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Río
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0204-43	FECHA:	30/11/2024




Foto 13: Se observa la finalización en piso modulo aula 2



Foto 14: Se observa la finalización al instalar un porton para mayor seguridad

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

MANEJO DE EMERGENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Río
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0204-43	FECHA:	30/11/2024



Foto 7: Se observa la finalización de resane en paredes



Foto 8: Se observa la finalización para reparar el muro perimetral



Foto 9: se observa la finalización en la instalación de piso cerámico



Foto 10: se observa la finalización al cambiar la chapa del aula modulo 1



Foto 11: Se observa se observa la finalización de cambio de chapa para aulas modulo 2



Foto 12: se observa la finalización de implementacion de balcón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
Aldea El Río
Retalhuleu, Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea El Río, Champerico



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS NECESIDADES DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0204-43	FECHA:	30/11/2024



Foto 1: Se observa la finalización de la sustitución de las puertas



Foto 2: Se observa la finalización del cambio de la pila deteriorada por la nueva



Foto 3: se observa la finalización al instalar el azulejo



Foto 4: Se observa la finalización en el cambio del piso cerámico



Foto 5: Se observa la finalización en el resane y pintura latex en paredes



Foto 6: Se observa la finalización en la torta de concreto para el lavado de manos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público