

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Ana la Selva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0205-43	FECHA:	3/07/2024



Foto 1: Estufa de leña, se observa mal estado



Foto 2: banco de trabajo



Foto 3: Se observa pila de cemento sustitucion y cambio de lugar



Foto 4: Se observa el piso de cemento liquido se necesita mejora



Foto 5: Sustitucion balcones de metal cocina



Foto 6: Reparacion puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL M
CASERIO SANTA ANA LA SE
CHAMPERICO, RETALHULEU



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Ana la Selva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0205-43	FECHA:	



Foto 7: Sustitución sistema eléctrico, materiales y mano de obra cocina



Foto 8: piso cocina torta de cemento por piso cerámico, aulas




Foto 9: Sustitución sistema eléctrico 8 aulas



Foto 10: Pintura latex en paredes interiores y exteriores de todas las aulas



Foto 11: Reparación mantenimiento balcones de metal



Foto 12: Sustitución sistema eléctrico, modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y sello Director del establecimiento

ESCUELA OFICIAL RURAL
CASERIO SANTA ANA LA SELVA
CHAMPERICO, RETALHULEU

DIRECCIÓN