

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☒POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Ana la Selva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0205-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Estufa de leña



Foto 2: Banco de trabajo



Foto 3: se observa pila de cemento sustitucion y cambio de lugar



Foto 4: se observa el piso de cemento liquido



Foto 5: sustitucion balcones de metal cocina



Foto 6: Reparación puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

ESQUEMA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO SANTA ANA LA SELVA
CHAMPERICO, RETALHULEU
DIRECCIÓN



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Ana la Selva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0205-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 7: Sustrucción sistema electrico, materiales y mano de obra cocina



Foto 8: piso aulas torta de cemento por piso ceramico



Foto 9: sustitucion sistema electrico 8 aulas



Foto 10: pintura latex en paredes interiores y exteriores de todas las aulas




Foto 11: Reparacion mantenimiento balcones de metal



Foto 12: sustrucción sistema electrico, modulo 2



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MATA
CASERIO SANTA ANA LA SELVA
CHAMPERICO, RETALHULEU
DIRECCION