

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☐POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Ana la Selva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0205-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Sustitución sistema eléctrico, materiales y mano de obra cocina



Foto 8: piso ceramico aulas




Foto 9: sustitucion sistema electrico 8 aulas



Foto 10: pintura latex en paredes interiores y exteriores de todas las aulas



Foto 11: Reparación mantenimiento balcones de metal



Foto 12: sustitución sistema eléctrico, modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL
CASERIO SANTA ANA LA SELVA
CHAMPERICO, RETALHULEU

DIRECCIÓN

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐DURANTE ☒POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Ana la Selva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0205-43	FECHA:	29/11/2024




Foto 1: Estufa de leña



Foto 2: Banco de trabajo



Foto 3: se observa pila de cemento sustitucion y cambio de lugar



Foto 4: se observa el piso ceramico en cocina



Foto 5: sustitucion balcones de metal cocina



Foto 6: Reparación puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO SANTA ANA LA SELVA
CHAMPERICO, RETALHULEU

DIRECCIÓN