

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SAN JOSE DE JESUS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE DE JESUS EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0208-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Se observa que el piso en las aulas necesita mejoramiento



Foto 2: Se observa que muros necesitan mantenimiento (repello y pintura)



Foto 3: Se observa que aulas carecen de instalación eléctrica



Foto 4: Se observa que muros carecen de repello



Foto 5: Se observa la necesidad de mejorar el piso del corredor



Foto 6: Se observa la necesidad de mejorar el piso de los servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

