

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SAN JOSE DE JESUS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE DE JESUS EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0208-43	FECHA:	



Foto 1: Se observan trabajos para repello de aulas.



Foto 2: Se observan trabajos de pintura de aulas



Foto 3: Se observan trabajos de colocada de piso en pacillo y aulas




Foto 4: Se observa trabajo de repello en las afueras de aulas



Foto 5: Se observa trabajo de intalacion de luz



Foto 6: Se observa colocada de piso de granito en cosina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dina Pareda Vallejos

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

