

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SAN JOSE DE JESUS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE DE JESUS EL CARMEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0208-43	FECHA:	



Foto 1: Se observa pintura y repello terminada en baños y cosina



Foto 2: Se observa pintura y repello termina en aulas



Foto 3: Se observa pisode granito terminado en pacillo de aulas



Foto 4: Se observa piso ceramico terminado en baños.



Foto 5: Se observa instalacion de luz terminada.



Foto 6: Se observa piso ceramico terminado en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dina Parra Vallejos M

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

