

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO




DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTIAGO AGRICOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0908-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/11/2023

 Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA	 Foto 2: FOTOGRAFIA CON TESOCERO DE LA OPF
 Foto 3: FOTOGRAFIA DEL ESTADO DE LA PUERTA EN EL AULA	 Foto 4: FOTOGRAFIA DEL ESTADO DE LA PUERTA EN EL AULA
 Foto 5: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA EN LA ESCUELA	 Foto 6: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA EN LA ESCUELA

<i>Familia F...</i> <i>Santiago Agrícola</i> <i>Escuela de Maiz...</i> <i>Champerico, Retalhuleu</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Dalila Virginia...</i> EVALUADOR DE CAMPO Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
--	---

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTIAGO AGRICOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-0908-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	10/11/2023

 Foto 7: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA EN LA ESCUELA	 Foto 8: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA EN LA ESCUELA
 Foto 9: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA EN LA ESCUELA	 Foto 10: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA EN LA ESCUELA VISTA DEL PASILLO
 Foto 11: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA EN LA ESCUELA	 Foto 12: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA COCINA

<i>San José, Costa Rica</i> <i>Maribel Cordero</i> Champerico, Retalhuleu Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>Dolita Virginia Ayerdi Juárez</i> EVALUADOR DE CAMPO Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
--	--