



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FCR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒




DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Champerico
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO.2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA FELICIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1056-43	FECHA:	18/06/2024



Foto 1: Se observa como quedo el modulo ya finalizado



Foto 2: Se observa como quedo la estructura de soporte y lamina troquelada c29



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Engrid Rauda G.

Firma y sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Champerico

