



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN MIGUEL LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0311-43	FECHA:	23/11/2024



Foto 7: Se observa que ya se quitado el portón que da acceso a la cocina y el comedor



Foto 8: Se observa que la pila ueva ya está siendo colocada.



Foto 9: Se observa que la malla perimetral ya fue removida.



Foto 10: Se observa que la puerta principal del baño ya fue removida y a las otras ya se les está dando mantenimiento.



Foto 11: Se observa que a los lavamanos ya se les está colocando los grifos y drenaje que estaban dañados



Foto 12: Se observa que en los tanques de agua de los sanitarios ya se están colocando las piezas dañadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN MIGUEL LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1272-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Se observa que la lámina de zinc, se ha removido y colocado la estructura de madera y colocado la de metal



Foto 2: Se observa la colocación del piso cerámico en el área del comedor



Foto 3: Se observa que la puerta de madera de la cocina ya se quitó



Foto 4: Se observa que ya se está colocando la instalación eléctrica.



Foto 5: Se observa la colocación del piso cerámico en la cocina y el comedor



Foto 6: Se observa que ya se está empezando a pintar las paredes de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN MIGUEL LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1272-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Se observa que la lámina de zinc, se encuentra en mal estado



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

