



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN MIGUEL LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1272-43	FECHA:	06/12/2024



Foto 1: Se observa que la lámina de zinc, se encuentra en mal estado



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN MIGUEL LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1272-43	FECHA:	06/12/2024



Foto 7: Se observa que el portón nuevo ya fue colocado



Foto 8: Se observa que la pila nueva ya fue colocada



Foto 9: Se observa que la malla perimetral ya fue colocada



Foto 10: Se observa que la puerta principal del servicio sanitario ya fue colocada



Foto 11: Se observa que los lavamanos ya fueron arreglados



Foto 12: Se observa que los tanques de agua de los sanitarios ya fueron arreglados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OBE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN MIGUEL LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1272-43	FECHA:	06/12/2024



Foto 1: Se observa que el mingitorio ya fue terminado



Foto 2: Se observa que los sanitarios ya se le colocaron las piezas que estaban dañadas



Foto 3: A Las puertas de los sanitarios ya se les dio mantenimiento



Foto 4: Se observa que los muros del modulo 1 ya fueron pintados

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

