

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA CRUZ CAJOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1395-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/11/2023
			
Foto 1: FOTOGRAFIA CON LA DIRECTORA		Foto 2: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA	
			
Foto 3: FOTOGRAFIA DEL ESTADO DE LOS INODOROS		Foto 4: FOTOGRAFIA DEL ESTADO DE LOS INODOROS	
			
Foto 5: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA		Foto 6: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA	
			
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	







PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SANTA CRUZ CAJOLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1395-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/11/2023
			
Foto 7: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA		Foto 8: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA DEL AULA, LADO DEL PASILLO	
			
Foto 9: FOTOGRAFIA FALTA DE PUERTA DE A TRÁS DE LA ESCUELA		Foto 10: FOTOGRAFIA FALTA DE PORTON DE INGRESO EN LA ESCUELA	
			
Foto 11: FOTOGRAFIA DE LA COCINA ESTADO ACTUAL		Foto 12: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA COCINA EXTERIOR	
 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y sello del Evaluador de Campo del Programa	

