

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA NUEVO MONTECRISTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1418-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/11/2023



Foto 1: FOTOGRAFIA CON EL DIRECTOR DE LA ESCUELA




Foto 2: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA EORM NUEVO MONTECRISTO



Foto 3: FOTOGRAFIA EN EL MÓDULO DEL SALÓN ÁREA INTERNA ESTADO ACTUAL DE LA LÁMINA



Foto 4: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LÁMINA EN EL SALÓN, VISTA EXTERIOR



Foto 5: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LÁMINA EN EL SALÓN, VISTA EXTERIOR



Foto 6: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LÁMINA EN EL SALÓN, VISTA EXTERIOR



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
Dalia Virginia Avard Juárez
EVALUADOR DE CAMPO

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA NUEVO MONTECRISTO MARICELA DOCE DE ABRIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1418-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	8/11/2023



Foto 7: FOTOGRAFIA EN EL MODULO DEL SALON AREA INTERNA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA



Foto 8: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA EN EL SALON, VISTA EXTERIOR



Foto 9: FOTOGRAFIA EN EL MODULO DEL SALON AREA INTERNA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA



Foto 10: FOTOGRAFIA EN EL MODULO DEL SALON AREA INTERNA ESTADO ACTUAL DE LA LAMINA



Foto 11: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DE LA COCINA



Foto 12: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA ESTUFA EN LA COCINA



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa
Dolida Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO