



HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	RETALHULEU	MUNICIPIO	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA LA NUEVA GOMERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	11-07-1485-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN	9/11/2023
 Foto 1: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA		 Foto 2: FOTOGRAFIA CON LA MAESTRA DE LA ESUELA	
 Foto 3: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL CERCADO DE LA ESCUELA		 Foto 4: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL CERCADO DE LA ESCUELA	
 Foto 5: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL CERCADO DE LA ESCUELA		 Foto 6: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL CERCADO DE LA ESCUELA	
 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	CHAMPERICO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA NUEVA GOMERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-07-1485-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	9/11/2023
 Foto 7: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL CERCADO DE LA ESCUELA		 Foto 8: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO	
 Foto 9: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO		 Foto 10: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL BAÑO	
 Foto 11: FOTOGRAFIA ESTADO ACTUAL DEL BAÑO		 Foto 12: FOTOGRAFIA FALTA DE PORTON EN LA ESCUELA	
 Sello del Presidente de la OPF		 Dania Virginia Ayerdi Juárez EVALUADOR DE CAMPO Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa	