

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad Xolhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0001-42	FECHA:	19/12/2024



Foto 1: Sistema eléctrico terminado a cabalidad.



Foto 2: Construcción de pila terminado.



Foto 3: Instalación de balcon finalizado.



Foto 4: Instalación de ventana más vidrio terminado.



Foto 5: Instalación de plancha terminado.



Foto 6: Instalación de azulejo de baños completado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blades Rafael Yurán Herrera

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA FELICIDAD XOLHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0001-42	FECHA:	03/10/2024



Foto 7: Se observa la necesidad de colocar piso cerámico



Foto 8: Se observa la necesidad de sustituir puertas



Foto 9: Se observa la necesidad de colocar canal pues ya no es funcional



Foto 10: Se observa la necesidad de aplicar pintura en los muros



Foto 11: Se observa la necesidad de sustituir la tubería de línea principal



Foto 12: Se observa la necesidad de ampliar el tragante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gladis Raquel García H

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad Xolhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0001-42	FECHA:	19/12/2024



Foto 7: Colocando piso ceramico.



Foto 8: Instalando Puertas.



Foto 9: Instalando Canales.



Foto 10: Se esta pintando la escuela.



Foto 11: Instalando Tuberia.



Foto 12: Colocando el tragante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mados Razael Garcia Herrera

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Felicidad Xolhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0001-42	FECHA:	19/12/2024



Foto 7: Instalación pisos cerámico finalizado.



Foto 8: Instalación de puertas finalizado.



Foto 9: Instalación de canales completado.



Foto 10: Resane de aplicación de pintura completado.



Foto 11: Instalación de tubería finalizado.



Foto 12: Instalación de tragante completado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Néstor Rafael Herrera

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público