

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL COCO ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0004-42	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Se observa el proceso de repello de los muros del aula de parvulos



Foto 2: Se observa la colocacion de piso ceramico



Foto 3: Se observa el cambio de la puerta



Foto 4: Se observa el mantenimiento de las puertas de las aulas



Foto 5: Se observa la elaboracion de la estufa




Foto 6: Se observa la elaboracion del mueble de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

OBHV

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL COCO ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0004-42	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: Se observa el proceso del muro de contencion



Foto 8: Se observa la sustitucion de la malla del muro



Foto 9: Se observa el cambio del porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

OBHV

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

