



Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL COCO ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0004-42	FECHA:	26/11/2024



Foto 1: Se observa como quedó el repello y pintura en el aula de parvulos



Foto 2: Se observa como quedó el piso en las aulas



Foto 3: Se observa como quedó la sustitucion de la puerta



Foto 4: Se observa como quedó el mantenimiento de las puertas



Foto 5: Se observa como quedó la estufa nueva



Foto 6: Se observa como quedó el mueble de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

OBHV

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL COCO ALDEA MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0004-42	FECHA:	



Foto 7: Se observa como quedo el muro de contencion



Foto 8: Se observa como quedo la sustitucion de la malla del muro



Foto 9: Se observa como quedo la sustitucion del porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

O B H V

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

