



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a Avenida 2-55 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0024-46	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Se observa que el muro de las aulas, que se encuentran con grietas.



Foto 2: Se observa la necesidad de la colocación de la puerta en los baños



Foto 3: Se observa la necesidad del mantenimiento de la puerta de los baños



Foto 4: Se observa la necesidad del cambio de los inodoros



Foto 5: Se observa el mal estado de las ventanas




Foto 6: Se observa la necesidad de la sustitución de la pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a Avenida 2-55 Zona 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0024-48	FECHA:	3/10/2024



Foto 7. Se observa la necesidad del sistema electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

