



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A AVENIDA 2-55 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0024-46	FECHA:	03/11/2024



Foto 1: Se observa el inicio de la reparación del muro.



Foto 2: Se observa el trabajo para la colocación de puerta en los baños.



Foto 3: Se observa el inicio del mantenimiento de las puertas de los baños.



Foto 4: Se puede observar el cambio de los inodoros.




Foto 5: Se observa el trabajo para la sustitución de los vidrios de las ventanas



Foto 6: Se puede observar el inicio de la sustitución de la pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEL	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A AVENIDA 2-55 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0024-46	FECHA:	03/11/2024



Foto 7: Se observa el cambio del sistema eléctrico.

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

