

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A AVENIDA 2-55 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0024-46	FECHA:	06/12/2024




Foto 1: Se puede observar el muro reparado.



Foto 2: Se observa la puerta que se colocó en los baños.



Foto 3: Se observa el mantenimiento realizado a las puertas de los baños.



Foto 4: Se puede observar el nuevo inodoro colocado.




Foto 5: Se observa la sustitución de los vidrios de las ventanas.



Foto 6: Se puede observar la nueva pila instalada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2A AVENIDA 2-55 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0024-46	FECHA:	06/12/2024



Foto 7: Se observa el sistema eléctrico instalado y funcionando.

Foto 8:

Foto 9:

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

