

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | NUEVO SAN CARLOS   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM NO1      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CABECERA MUNICIPAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-08-0222-43 | FECHA:                         | 07/11/2024         |



Foto1: Se observa el mantenimiento de la estufa



Foto 2: Se observa la colocacion de la plancha de metal en la estufa



Foto 3: Se observa el cambio de la pila



Foto 4: Se observa la reparacion de la chimenea



Foto 5: Se observa el proceso de repello en las paredes



Foto 6: Se observa la colocacion de azulejo en el banco de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y descripciones de las deficiencias observadas.

Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1  
**CONSEJO EDUCATIVO**  
 Nuevo San Carlos, Retalhuleu  
 Guatemala, C.A.

Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1  
**DIRECCIÓN**  
 Nuevo San Carlos, Retalhuleu  
 Guatemala, C.A.



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | NUEVO SAN CARLOS   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM NO1      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CABECERA MUNICIPAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-08-0222-43 | FECHA:                         | 07/11/2024         |



Foto 7: Se observa la instalacion del sistema electrico



Foto 8: Se observa la colocacion de piso ceramico



Foto 9: Se observa el mantenimiento a las ventanas



Foto 10: Se observa el mantenimiento a las puertas



Foto 11: Se observa la aplicacion de pintura



Foto 12: Se observa la sustitucion del sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1  
CONSEJO EDUCATIVO  
Firma y sello del Presidente del C.E.

Nuevo San Carlos, Retalhuleu  
Guatemala, C.A.

Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1  
DIRECCIÓN  
Firma y Sello Director Centro Educativo  
Nueva San Carlos, Retalhuleu, C.A.



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | NUEVO SAN CARLOS   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EQUM NO1      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CABECERA MUNICIPAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-08-0222-43 | FECHA:                         | 07/11/2024         |



Foto 13: Se observa la reparación de lavamanos



Foto 14: Se observa la reparación de migitorio



Foto 15: Se observa el mantenimiento a las puertas



Foto 16: Se observa la colocación de azulejo en los baños




Foto 17: Se observa la aplicación de pintura



Foto 18: Se observa la colocación del balcón



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1<br>CONSEJO EDUCATIVO<br>Firma y sello del Presidente de la OPR<br>Nuevo San Carlos, Retalhuleu<br>Guatemala, C.A. | <br>Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1<br>DIRECCIÓN<br>Firma y Sello Director Centro Educativo No. 1<br>Nuevo San Carlos, Retalhuleu<br>Guatemala, C.A. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU    | MUNICIPIO:                     | NUEVO SAN CARLOS   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM NO1      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CABECERA MUNICIPAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-08-0222-43 | FECHA:                         | 07/11/2024         |



Foto 19: Se observa el cambio de las chapas



Foto 20: Se observa el mantenimiento de las puertas



Foto 21: Se observa el mantenimiento a los balcones



Foto 22: Se observa el cambio de accesorios del rotoplas



Foto 23: Se observa el cambio del porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos y detallar el número de hojas.

|                                                                                      |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>CONSEJO EDUCATIVO</b><br/>Nuevo San Carlos, Retalhuleu<br/>Guatemala, C.A.</p> | <p><b>DIRECCIÓN</b><br/>Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1<br/>Nuevo San Carlos, Retalhuleu<br/>Guatemala, C.A.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|