



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0222-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 1: Se observa como quedo la estufa



Foto 2: Se observa Como quedo la plancha de la estufa



Foto 3: Se observa como quedo el cambio de la pila



Foto 4: Se observa como quedo la chimenea



Foto 5: Se observa como quedaron repelladas las paredes




Foto 6: Se observa como quedo el azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de fotos.

Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1

CONSEJO EDUCATIVO
Nuevo San Carlos, Retalhuleu
Guatemala, C.A.

Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1
DIRECCIÓN
Nuevo San Carlos, Retalhuleu
Guatemala, C.A.



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0222-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 7: Se observa como quedo el sistema electrico



Foto 8: Se observa como quedo el piso ceramico



Foto 9: Se observa como quedo las ventanas



Foto 10: Se observa como quedaron las puertas



Foto 11: Se observa como quedo la aplicación de pintura



Foto 12: Se observa como quedaron los sanitarios



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1

CONSEJO EDUCATIVO
Nuevo San Carlos, Retalhuleu
Guatemala, C.A.

Firma y sello del Presidente del Consejo

Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1

DIRECCIÓN
Nueva San Carlos, Retalhuleu
Guatemala, C.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0222-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 13: Se observa como quedaron los lavamanos



Foto 14: Se observa como quedo el migitorio



Foto 15: Se observa como quedaron las puertas



Foto 16: Se observa como quedo el azulejo en los baños



Foto 17: Se observa como quedo la aplicación de pintura



Foto 18: Se observa como quedo el balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y detallar el número de fotos.

CONSEJO EDUCATIVO
Nuevo San Carlos, Retalhuleu
Guatemala, C.A.

Firma y sello del Presidente de la OPF

DIRECCIÓN
Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1
Nuevo San Carlos, Retalhuleu
Guatemala, C.A.

Firma y Sello Director Centro Educativo



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0222-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 19: Se observa como quedaron las chapas de las puertas



Foto 20: Se observa como quedaron las puertas



Foto 21: Se observa como quedaron los balcones



Foto 22: Se observa como quedo el rotoplas despues del cambio de accesorios



Foto 23: Se observa como quedo el cambio de porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Escola Oficial Urbana Mixta No. 1
CONSEJO EDUCATIVO
Nuevo San Carlos, Retalhuleu
Guatemala, C.A.
Firma y sello del Presidente de la OPE

Escola Oficial Urbana Mixta No. 1
DIRECCIÓN
Nuevo San Carlos, Retalhuleu
Guatemala, C.A.
Firma y Sello Director Centro Educativo