



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0233-43	FECHA:	7/10/2024



Foto 1: Estufa actual en mal estado.



Foto 2: Se observa la necesidad de una ventana en muro por el calor que genera.



Foto 3: Pila actual deteriorada.



Foto 4: Se observa que no se cuenta con azulejo.



Foto 5: Se observa no cuenta con piso cerámico.



Foto 6: Rotoplas en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE NECESIDADES DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0233-43	FECHA:	7/10/2024



Foto 7: Se observa la necesidad de conformar muro para mayor ventilación incluye el desmontaje.



Foto 8: No se cuenta con ventanería.



Foto 9: Se observa no se cuenta con balcones.



Foto 10: No se cuenta con puerta.




Foto 11: Se observa que la pintura se encuentra deteriorada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público