



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE OBRAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0233-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 1: Estufa rural con chimenea



Foto 2: Conformación de area para ventana



Foto 3: Cambio de pila de concreto de 2 lavaderos



Foto 4: Instalación de azulejo en mueble de cocina



Foto 5: Instalación de piso en cocina




Foto 6: Cambio de rotoplás

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0233-43	FECHA:	13/12/2024



Foto 7: Se verifica que se ha conformado el muro.



Foto 8: Instalación completa de ventanas de vidrio.



Foto 9: Se observa que ya se instalaron los balcones.



Foto 10: Se verifica que se ha instalado la puerta.



Foto 11: Aplicación de pintura en muro exterior terminada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

