

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Buenos Aires	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Buenos Aires Nuevo San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0238-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 1: Se observa que se esta realizando mantenimiento a los balcones de las aulas



Foto 2: Se observa el mantenimiento de las puertas en las aulas



Foto 3: Se observa el cambio de puerta en las aulas



Foto 4: Se observa que se esta aplicando pinturas en los muros exteriores



Foto 5: Se observa la conformacion de la torta de concreto



Foto 6: Se observa la colocacion del biodigestor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

Firma y sello del Presidente
Comunidad Educativa Escuela Oficial Rural Mixta
COMUNIDAD BUENOS AIRES
Nuevo San Carlos, Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
COMUNIDAD BUENOS AIRES
NUEVO SAN CARLOS, RETALHULEU

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Buenos Aires	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Buenos Aires Nuevo San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0238-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 7: Se observa la sustitución de las puertas de metal de los baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------	--