

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Buenos Aires	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Buenos Aires Nuevo San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0238-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Se observa como quedaron los balcones despues del mantenimiento



Foto 2: Se observa la puerta despues del mantenimiento



Foto 3: Se observa la puerta nueva del salon



Foto 4: Se observa como quedaron los muros con la aplicación de pintura en los muros



Foto 5: Se observa como quedo como quedo la torta de concreto



Foto 6: Se observa como quedo el biodigestor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el numero de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Buenos Aires	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Buenos Aires Nuevo San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0238-43	FECHA:	12/11/2024




Foto 7: Se observa como quedaron las puertas despues del mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

