



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA EL EDÉN XOLHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0251-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 1. se observa el mal estado de la lamina existente



Foto 2. Se observa la necesidad de la pintura en las paredes



Foto 3. Se observa la necesidad del cambio de puerta por porton




Foto 4. Se observa la necesidad de la colocacion de ventanas debido a filtraciones de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alia Patricia Chavez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

