



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA EL EDÉN XOLHUITZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0251-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Colocando lamina nueva



Foto 2: se estan pintando las paredes



Foto 3: Instalando porton



Foto 4: se esta colocando persianas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alia Patricia chavez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público