

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Nuevo San Carlos
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria El Edén Xolhuitz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0251-43	FECHA:	10/12/2024



Foto1: Sustitucion de lámina por laminá troquelada terminada a cabalidad




Foto 2: Resane de aplicación de pintura completa



Foto 3: Susticion de puerta por porton finalizado



Foto 4: Instalacion de persianas completadas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alia Patricia Chavez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

