

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM SANTO DOMINGO VERSALLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO VERSALLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0829-42	FECHA:	17/10/2024.



Foto 1: Se observa que la lámina está deteriorada por lo que se sustituirá.



Foto 2: Se observa que la estructura se encuentra en mal estado.



Foto 3: Se observa que la pintura está en mal estado.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINAR

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM SANTO DOMINGO VERSALLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO VERSALLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0829-42	FECHA:	17/10/2024.



Foto 1: Se observa que la pared carece de columna, lo cual representa peligro.



Foto 2: Se observa que el portón está deteriorado.



Foto 3: Las gradas están en muy mal estado.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del CEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público