



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM SANTO DOMINGO VERSALLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO VERSALLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0829-42	FECHA:	17/10/2024.



Foto1: En esta imagen se observa el proceso del cambio de láminas del techado.



Foto 2: Se observa el cambio de madera por estructura.



Foto 3: Se observa el proceso del resane.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del EODP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM SANTO DOMINGO VERSALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO VERSALLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0829-42	FECHA:	17/10/2024.



Foto1: Se observa el proceso para colocar la columna respectiva.



Foto 2: Se observa el proceso del cambio de portón.



Foto 3: Proceso de las gradas que estaban en muy mal estado.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de EODP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público