

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM SANTO DOMINGO VERSALLE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO VERSALLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0829-42	FECHA:	17/10/2024..



Foto1: Aquí el proceso de cambio de láminas ya está concluido.



Foto 2: Se observa que el techado está terminado.



Foto 3: Resane finalizado.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM SANTO DOMINGO VERSALLES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTO DOMINGO VERSALLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0829-42	FECHA:	17/10/2024.



Foto1: Columna finalizada



Foto 2: Portón finalizado



Foto 3: Gradas terminadas.

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CDE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público