



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JOSE MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0880-42	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Se necesita la realización de una estufa rural, se observa el sitio donde esta se colocara




Foto 2: Se observa la necesidad de realizar una pila de concreto, la cual se colocara en este sitio



Foto 3: Se observa la necesidad de crear un banco de cocina e instalar el sistema electrico, se observa el sitio donde se colocara



Foto 4: Se observa la necesidad del sistema electrico



Foto 5: Se observa la necesidad de conformar una puerta



Foto 6: Se observa la necesidad de conformar ventana y colocacion de un balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del EODP


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JOSE MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0880-42	FECHA:	03/10/2024



Foto 7: Se observa la necesidad de pintar los muros



Foto 8: Se observa la necesidad de colocar el piso ceramico



Foto 9: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a las puertas



Foto 10: Se observa la necesidad de reposicion de los vidrios de las ventanas



Foto 11: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a la ventana de metal



Foto 12: Se observa la necesidad de sustituir el canal de pvc por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN JOSE MONTUFAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-0880-42	FECHA:	03/10/2024



Foto 13: Se observa la necesidad de aplicar alisado y pintura en muros



Foto 14: Se observa la necesidad de darle mantenimiento del porton



Foto 15: Se observa la necesidad de cambiar los chorros



Foto 16: Se observa la necesidad de sustituir la tubería de pvc de linea principal de aguas pluviales



Foto 17: Se observa la necesidad colocacion de tapadera de caja



Foto 18: Se observa la necesidad de aplicar el repello en los muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director del Centro Educativo Público

