



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE NECESIDADES DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cabañas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1128-42	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Se observa como se trabaja en la colocación del canal de metal para el desfogue de agua pluvial.



Foto 2: Se inicia con el cambio de las láminas deterioradas por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Colocación del piso cerámico en el corredor.



Foto 4: Se empiezan a dar mantenimiento a la estructura de soporte de metal que se encuentran deterioradas.




Foto 5: Se inicia la aplicación de pintura de látex acrílica en muros de interiores y exteriores del centro educativo.



Foto 6: Colocación de suministro de azulejo en los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de EODP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE NECESIDADES DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cabañas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1128-42	FECHA:	27/11/2024




Foto 7: Colocación de suministro de piso cerámico en los baños.



Foto 8: Se desmontan las puertas de los baños para darle mantenimiento y ser lijadas, cepilladas y pintadas.



Foto 9: Se observan el suministro de balcones de metal que serán colocados en los espacios faltantes de los baños.



Foto 10: Colocación del suministro de sistema eléctrico, luminarias y apagadores.



Foto 11: Se procede a sustituir las puertas en servicios sanitarios.



Foto 12: Se da inicio a la reparación de la plancha de concreto de patio que da el ingreso al centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

