

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN JEREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1227-42	FECHA:	11/12/2024



Foto1: Se observa la creacion de la pila



Foto 2: Se observa la colocacion del balcon de metal




Foto 3: Se observa la conformacion del banco de cocina



Foto 4: Se observa la instalacion de la tuberia



Foto 5: Se observa la instalacion del sistema electrico




Foto 6: Se observa la colocacion de la puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON JEREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1227-42	FECHA:	11/12/2024



Foto7: Se observa la colocacion del canal para agua



Foto8: Se observa la colocacion de piso ceramico



Foto 9: Se observa la colocacion de la caja de registro



Foto 10: se observa el cambio de accesorios de los baños



Foto 11: Se observa el cambio de los chorros en mal estado



Foto 12: Se observa la mejora de la tuberia principal en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON JEREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1227-42	FECHA:	11/12/2024



Foto13: Se observa la colocacion del canal para agua



Foto 14: Se observa la colocacion de ventanas



Foto 15: Se observa la conformacion del muro



Foto 16: Se observa la aplicación de pintura en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS DIRECCIÓN Alden Jerez Nuevo San Carlos, Retalhuleu	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 Anexo a E.O.P. CONSEJO EDUCATIVO Canton Jerez Nuevo San Carlos, Retalhuleu
---	--	---	--