



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LA PERLA CANTON VERSALLES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1279-42	FECHA:	12/12/2024



Foto 1: Se observa como quedaron los balcones



Foto 2: Se observa como quedo la puerta



Foto 3: Se observa como quedo la fosa septica



Foto 4: Se observa como quedo el porton despues del mantenimiento




Foto 5: Se observa como quedo el cambio del porton

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y agregar el número de hojas.

