



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1280-42	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Se observa la necesidad de conformar el muro



Foto 2: Se observa la necesidad de aplicar repello en los muros



Foto 3: Se observa la necesidad de crear bancos de cocina



Foto 4: Se observa la necesidad de sustituir el sistema eléctrico



Foto 5: Se observa la necesidad de crear una estufa rural



Foto 6: Se observa la necesidad de colocar una pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Israel Santos De Leon

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1280-42	FECHA:	3/10/2024



Foto 7: Se observa la necesidad de colocar piso ceramico



Foto 8: Se observa la necesidad de aplicar pintura en los muros



Foto 9: Se observa la necesidad de colocar ventanas




Foto 10: Se observa que los balcones necesitan mantenimiento



Foto 11: Se observa que la puerta necesita mantenimiento



Foto 12: Se observa la necesidad de cambiar los inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la

Gisela Santos De Leon

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO.1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1280-42	FECHA:	3/10/2024



Foto 13: Se observa la necesidad de colocar azulejo en los baños



Foto 14: Se observa la necesidad de sustituir la lamina existente



Foto 15: Se observa el mal estado de la estructura de soporte



Foto 16: Se observa la necesidad de aplicar pintura en muros



Foto 17: Se observa el mal estado de la puerta



Foto 18: Se observa la necesidad de colocar un migitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de

Israel Lantier Delcan

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

