



Ministerio de Educación

Sistema de Gestión de la Calidad

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1280-42	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Se observa la ampliación del muro




Foto 2: Se observa la aplicación de repello



Foto 3: Se observa la elaboración del banco de cocina



Foto 4: Se observa la instalación del sistema eléctrico



Foto 5: Se observa la estufa rural



Foto 6: Se observa la colocación de la pila

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Israel Santos De la Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1280-42	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: Se observa la colocacion de piso ceramico



Foto 8: Se observa la aplicación de pintura



Foto 9: Se observa la colocacion de las ventanas




Foto 10: Se observa el mantenimiento a los balcones



Foto 11: Se observa el mantenimiento de la puerta



Foto 12: Se observa el cambio de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Josel Santos
Firma y sello del Presidente de la OEF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Gobierno

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM NO1	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1280-42	FECHA:	11/11/2024



Foto 13: Se observa la necesidad de colocar azulejo



Foto 14: Se observa el cambio de lamina



Foto 15: Se observa la estructura de metal



Foto 16: Se observa la aplicación de pintura



Foto 17: Se observa el cambio de las puertas



Foto 18: Se observa la instalacion del migitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

