

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION NUEVA CONCEPCION RALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1281-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/11/2023



Foto1: FOTOGRAFIA CON EL DIRECTOR DE LA ESCUELA




Foto 2: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA



Foto 3: FOTOGRAFIA DONDE SE PUEDE OBSERVAR QUE LOS NIÑOS OCUPAN LA COCINA PARA RECIBIR CLASES



Foto 4: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DONDE LOS NIÑOS RECIBEN CLASES, SE PUEDE VER LA NECESIDAD DE MEJORAR EL AULA PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS EN LA TEMPORADA DE INVIERNO Y DE CALOR



Foto 5: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DONDE LOS NIÑOS RECIBEN CLASES, SE PUEDE VER LA NECESIDAD DE MEJORAR EL AULA PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS EN LA TEMPORADA DE INVIERNO Y DE CALOR



Foto 6: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DONDE LOS NIÑOS RECIBEN CLASES, SE PUEDE VER LA NECESIDAD DE MEJORAR EL AULA PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS EN LA TEMPORADA DE INVIERNO Y DE CALOR

Haide López



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Dalga Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	NUEVO SAN CARLOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION NUEVA CONCEPCION RALDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-08-1281-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15/11/2023



Foto 7: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DONDE LOS NIÑOS RECIBEN CLASES, SE PUEDE VER LA NECESIDAD DE MEJORAR EL AULA PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS EN LA TEMPORADA DE INVIERNO Y DE CALOR



Foto 8: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DONDE LOS NIÑOS RECIBEN CLASES, SE PUEDE VER LA NECESIDAD DE MEJORAR EL AULA PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS EN LA TEMPORADA DE INVIERNO Y DE CALOR



Foto 9: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DONDE LOS NIÑOS RECIBEN CLASES, SE PUEDE VER LA NECESIDAD DE MEJORAR EL AULA PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS EN LA TEMPORADA DE INVIERNO Y DE CALOR




Foto 10: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE PISO DEL AULA



Foto 11: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DONDE LOS NIÑOS RECIBEN CLASES, SE PUEDE VER LA NECESIDAD DE MEJORAR EL AULA PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS EN LA TEMPORADA DE INVIERNO Y DE CALOR




Foto 12: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DONDE LOS NIÑOS RECIBEN CLASES, SE PUEDE VER LA NECESIDAD DE MEJORAR EL AULA PARA EL BIENESTAR DE LOS NIÑOS EN LA TEMPORADA DE INVIERNO Y DE CALOR

Haidee López



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Dalia Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa