REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [X] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR NUEVA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0004-42	FECHA:	30/08/2024

Foto1: Trabajando en la instalación de estufa rural.

Foto 2: Colocando azulejo en mueble de cocina.

Foto 3: Preparando los balcones de metal.

Foto 4: Instalando balcones de metal.

Foto 5: Aplicación de repello en muro.

Foto 6: preparando el área para una plancha de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P SECTOR NUEVA ESPERANZA

Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial de Párvulos Sector Nueva Esperanza DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO [ ] DURANTE [X] POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR NUEVA ESPERANZA ALDEA EL XAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0004-42	FECHA:	30/08/2024

Foto7: Trabajando en la banqueta y muro.

Foto 8: Trabajando en la colocacón de baranda.

Foto 9: Trabajando en una cuneta sustituida por tuberia y caja de registro.

Foto 10: Trabajando en la cuneta y rejilla.

Foto 11: trabajando en el cambio de tuberia.

Foto 12: Preparando el área de una torre con deposito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P SECTOR NUEVA ESPERANZA

Firma y sello del Presidente de la OPF

Oficial de Servicio Sector Nueva Esperanza DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público