REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR NUEVA ESPERANZA ALDEA EL XAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0004-42	FECHA:	3/10/2024

Foto1: Se realizó la instalación de una estufa rural.

Foto 2: Se coloco azulejo en mueble de cocina.

Foto 3: Se colocó balcones de metal.

Foto 4: Se realizó la colocación de balcon de metal.

Foto 5: se repelló el muro.

Foto 6: Se realizó una placha de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P SECTOR NUEVA ESPERANZA

Firma y sello del Presidente de la OPF

DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [ ] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [X]

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL *ESTABLECIMIENTO*:	EODP	DIRECCIÓN DEL *ESTABLECIMIENTO*:	SECTOR NUEVA ESPERANZA ALDEA EL XAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0004-42	FECHA:	3/10/2024

Foto7: Se repará la banqueta y la conformación de muro.

Foto 8: Se coloca barandas de metal.

Foto 9: Se realizá una caja de registro.

Foto 10: Se repará cuneta y se coloca rejilla.

Foto 11: se cambia tubería la cuál queda enterrada.

Foto 12: Se instala un depósito de agua con su torre.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO EDUCATIVO E.O.D.P SECTOR NUEVA ESPERANZA

Firma y sello del Presidente de la OPF

DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público