

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0010-42	FECHA:	25/10/2024



Foto 1: Se observa la necesidad de sustituir balcones



Foto 2: Se observa que es necesario repellar y sellar grietas



Foto 3: Se observa que los balcones necesitan mantenimiento



Foto 4: Se observa que las puertas necesitan mantenimiento



Foto 5: Se observa que es necesario reparar la banqueta



Foto 6: Se observa que es necesario mejorar el escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lorena Marcela

Firma y sello del Presidente de la O.R.M. Cantón El Centro, Retalhuleu

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0010-42	FECHA:	25/10/2024



Foto 7: Se observa el mal estado de la torta de concreto



Foto 8: Se observa el mal estado de la terraza del pozo



Foto 9: Se observa el mal estado de la tubería de aguas negras



Foto 10: Se observa la necesidad de colocar piso antideslizante



Foto 11: Se observa la necesidad de mejorar el canal de metal



Foto 12: Se observa la necesidad de mejorar la energía eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y colocar el número de hojas

Glennorencia Hare...

Firma y sello del Presidente de la O.P.M. Cantón El Centro

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0010-42	FECHA:	25/10/2024



Foto 13: Se observa la necesidad de aplicar pintura



Foto 14: Se observa la necesidad de colocar banco de concreto

Foto

Foto

Foto

Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de la hoja.

Stoverencia Harro

Firma y sello del Presidente de la ODP

Cantón El Centro

El Asintal, Retalhuleu

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN