



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0010-42	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Se puede observar el inicio del cambio del balcones.



Foto 2: Se observa el repello que se está realizando.



Foto 3: Se observa el mantenimiento a los balcones.



Foto 4: Se observa el mantenimiento a las puertas.



Foto 5: Inicio de reparación de la banqueta.



Foto 6: Se observa el proceso de mejoramiento del escenario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lorena Harbi

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0010-42	FECHA:	25/11/2024



Foto 7: Se observa el proceso de mejoramiento de la torta de concreto.



Foto 8: Se observa el inicio del mejoramiento de la terraza.



Foto 9: Se observa el proceso de mejoramiento de tuberías de aguas negras.



Foto 10: Se observa el proceso de colocación de piso antideslizante.



Foto 11: Se observa el proceso para la colocación de canales.



Foto 12: Se observa el proceso de mejoramiento del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Harb
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0010-42	FECHA:	25/11/2024



Foto 13: Se observa la aplicación de pintura en paredes.



Foto 14: Se observa el inicio de la instalación del banco de trabajo.

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja de la E.O.R.M.

Delia María García
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

