



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0010-42	FECHA:	12/12/2024



Foto 7: Se observa el proceso de mejoramiento de la torta de concreto.



Foto 8: Se observa el mejoramiento de la terraza.



Foto 9: Se observa de tuberías de aguas negras.



Foto 10: Se observa el piso antideslizante colocado.



Foto 11: Se observa los canales de metal instalados.




Foto 12: Se observa el mejoramiento del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas de la F.O.R.M.

Florinda María Ordaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0010-42	FECHA:	12/12/2024



Foto 13: Se observa la pintura aplicada en las paredes.



Foto 14: Se observa el banco de trabajo instalado.

Foto 15:

Foto 16:

Foto 17:

Foto 18: Se observa el proceso de mejoramiento del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja. E.O.R.M.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

