


HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0011-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/11/2023
 Foto 1: FOTOGRAFIA CON LA DIRECTORA DE LA ESCUELA		 Foto 2: FOTOGRAFIA EN LA ESCUELA	
 Foto 3: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PUERTA DEL AULA		 Foto 4: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PUERTA DEL AULA	
 Foto 5: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA COCINA		 Foto 6: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AULA	
Firma y sello del Presidente de la OPF		Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa <i>Dalia Virginia Ayerdi Juárez</i> EVALUADOR DE CAMPO	

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON BARRIOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0011-42	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	27/11/2023



Foto 7: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL AULA



Foto 8: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS BALCONES



Foto 9: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LOS BALCONES



Foto 10: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DE LA PINTURA Y EL PISO DEL AULO



Foto 11: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO



Foto 12: FOTOGRAFIA DEL ESTADO ACTUAL DEL PISO DEL PATIO

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Dalia Virginia Ayerdi Juárez
EVALUADOR DE CAMPO