

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM SECTOR NUEVA ESPERANZA, ALDEA EL XAB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR NUEVA ESPERANZA ALDEA EL XAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0013-43	FECHA:	18/06/2024



Foto 1: Colocación de la estructura de metal.



Foto 2: Creación del mojinete del aula.




Foto 3: Piso cerámico terminado




Foto 4: Sustitución de malla por balcones.




Foto 5: Sustitución de canal y repello de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPEF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---