



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                   |                                |                             |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | RETALHULEU                        | MUNICIPIO:                     | EL ASINTAL                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM. SECTOR AGUILAR ALDEA EL XAB | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR AGUILAR ALDEA EL XAB |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-09-0016-43                     | FECHA:                         | 12/06/2024                  |



Foto 1: Se observa que han desmontado las láminas, y se encuentran lijando la estructura de soporte de metal.



Foto 2: Se observa que ya han lijado, cepillado y pintado una parte de la estructura de soporte de metal.



Foto 3: Se observa que están haciendo el mantenimiento correctivo a las puertas.



Foto 4: Se observa que han lijado, cepillado y pintado una parte de los balcones.




Foto 5: Se observa que se está sustituyendo el piso.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

GILBERTO ELIASQUEZ

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

