



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0020-43	FECHA:	24/10/2024



Foto 1: Se observa que el piso en módulos se encuentra en mal estado



Foto 2: En módulo 7 se observa el mal estado del concreto



Foto 3: Se observa que el mal estado de la puerta



Foto 4: Se observa el mal estado de banqueta



Foto 5: Se observa el mal estado de la torta de concreto



Foto 6: Se observa el mal estado de la estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cantón El Centro

Flora María García
Firma y sello del Presidente de la OPA

El Asintal, Retalhuleu

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0020-43	FECHA:	24/10/2024



Foto 7: Se observa el mal estado de la lámina



Foto 8: Se observa el mal estado de la banqueta



Foto 9: Se observa el mal estado del pozo

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Lorencia Harón

Firma y sello del Presidente de la Asociación de Padres de Familia de la EORM Cantón El Centro

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público