

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0020-43	FECHA:	24/11/2024




Foto 1: Se observa la colocación del piso cerámico.



Foto 2: Se observa el levantamiento del concreto en mal estado.



Foto 3: Se puede observar la puerta que se sustituirá.



Foto 4: Se puede observar la sustitución de la banqueta de concreto.




Foto 5: Inicio de de sustitución de torta de concreto.



Foto 6: Se puede observar el inicio del cambio de la estructura de soporte de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del EOPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	EL ASINTAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANTÓN EL CENTRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-09-0020-43	FECHA:	24/11/2024



Foto 7: Se puede observar la sustitución de la lámina troquelada.



Foto 8: Se puede observar el levantamiento de la banqueta que se encontraba en mal estado.



Foto 9: Se observa el inicio de la reparación del pozo.

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Florencia Horta Arce
Firma y sello del Presidente de la OPF
Cantón El Centro
Retalhuleu

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público